Comment puis-je m'assurer que le volant T150 / T150 Ferrari Wheel FFB est installé correctement sur mon ordinateur?

Premièrement, le sélecteur USB sur la base du T150 devrait être en position **PS3.**



Une fois connectée et installée en utilisant la plus récente version du pilote, le volant devrait normalement apparaître au niveau du **Gestionnaire de Périphérique :**

- Accédez au Gestionnaire de Périphérique sous Windows 10
- Accédez au Gestionnaire de Périphérique sous Windows 8 / 8.1
- Accédez au Gestionnaire de Périphérique sous Windows 7 / Vista/ XP

Les deux composants du volant devraient apparaître de la manière suivante:



Le volant sera également disponible sous Contrôleurs de jeu :

- Démarrer/Applications/Thrustmaster/Control Panel. (Windows 10 / 8.1/8)

- Démarrer/Tous les programmes/Thrustmaster/Force Feedback Driver/Control Panel. (Windows 7/ Vista/ XP)

Contrôleur		État
Thrustmaster T150 Ba	cing wheel	OK

Cliquez sur **Propriétés** pour accéder au panneau de configuration vous permettant de paramétrer votre volant :

Test du Périphérique	Tester les Forces Ajuster les Forces	
	FORCE FEEDBACK	www.thrustmaster.com Package: 2.TTRS.2015 ts.thrustmaster.com Firmware: 5 Driver: 2.8.29.0 S/N: 150T157B121212
Volant	Angle de Rotation Défaut 140° 1080° Axe X 50.2 %	Croix Multidirectionnelle
Pédales	Sépa Sépa Sépa Sépa Com Frein Accélérateur	arées (Défaut) binées
Boutons 1 2 3 9 10 1	3 4 5 6 7 8 1 12 13 OK	Vérifier les Mises à jour Annuler Appliquer

Dans le coin supérieur droit vous trouvez les informations relatives à votre volant ainsi le pilote présentement installé. Assurez-vous d'avoir cette information à portée de main si vous avez à communiquer avec notre support technique.

THRUSTMASTER
www.thrustmaster.com
Package: 2.TTRS.2015
ts.thrustmaster.com
Firmware: 5
Driver: 2.8.29.0
S/N: 150T157B121212

(Image à titre indicatif seulement; peut ne pas représenter l'état actuel de votre volant)

THRUSTMASTER' Support Technique